

Zákazník : **Obec Lukavec u Hořovic**

Lukavec 120, 50801 Hořovice

Vzorkoval : Zdeněk Šulíček Ing. dne 1.12.15 - 10:10 Datum zahájení/ukončení zkoušek : 1.12.15 / 3.12.15

Popis vzorku : **Lukavec - Dobeš vodojem za úpravou****Číslo vzorku : 4894/15**

parametry	jednotky	hodnoty	norma	nejistota	zkušební metody
Ca+Mg suma vápník a hořík	mmol/l	3,96	-	±6%	SN ISO 6059/A
vápník	mg/l	112	-	±4%	SN ISO 6058/A
hořík	mg/l	28,3	-	±6%	SN ISO 6059/A
chloridy	mg/l	48,0	100	±6%	SN ISO 9297/A
sodík	mg/l	9	200	±6%	SN ISO 9964-3/A

Norma : Vyhl. 252/2004 Sb. příloha č.1 (hygienické požadavky na pitnou vodu) (hodnoty které normě nevyhovují jsou označeny !/)

Zkušební laboratoř č. 4036 je odborně způsobilá podle normy SN EN ISO/IEC 17025:2005, je posouzená "ASLAB Střediskem pro posuzování způsobilosti laboratoří" a je držitelem OSVĚDČENÍ O SPRÁVNÉ ČINNOSTI LABORATOŘE. Metody, na něž se vztahuje osvědčení, jsou označeny kódem A, analýzy zajištěné subdodavatelsky kódem S.

Výsledky zkoušek se týkají pouze vzorků, které jsou uvedeny na tomto protokolu a nenahrazují jiné dokumenty. Protokol může být reprodukován pouze jako celek.

V Pardubicích 16.12.2015

Ing. Zdeněk Šulíček